



FERRIMAQ®

FERROS i MAQUINÀRIA, S. L.


Telf. 93 337 49 08

Fax. 93 338 13 30


Email : ferrimaq@ferrimaq.com

www.ferrimaq.com


PERFORACIONES CUADRADAS



3 mm.



12 mm.



20 mm.

- Medidas estándar (consultar otras medidas)

			ESPESOR CHAPA				
□	D	%	0'8	1	1'5	2	3
3	5	36	■	■	■		
4	7	32	■	■	■		
5	8	39	■	■	■	■	
6	9	44	■	■	■	■	
8	11	50	■	■	■	■	
10	13	61	■	■	■	■	
10	15	44	■	■	■	■	■
12	17	49	■	■	■	■	■
15	20	56	■	■	■	■	■
15	30	25			■	■	■
19	22	73		■	■	■	
20	25	64		■	■	■	■
20	40	25			■	■	■
25	50	25			■	■	■
30	60	25			■	■	■
40	50	64			■	■	■
40	80	25			■	■	■
50	100	25			■	■	■

□-MEDIDAS PERFORACIÓN D- DISTANCIA ENTRE CENTROS % - COEFICIENTE DE PEFORACIÓN