



# FERRIMAQ®

FERROS i MAQUINÀRIA, S. L.

Telf. 93 337 49 08


Fax. 93 338 13 30

Email : ferrimaq@ferrimaq.com

[www.ferrimaq.com](http://www.ferrimaq.com)

## CHAPA PEGASO

P - 1000/1								
Acero	Acabado	Ancho mm	Longitud m	Espesor mm	Masa kg/m	Sección cm <sup>2</sup>	I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>
Fe P01 = DC01	Frío	970 ± 5	6	1	8,81	11,22	3,041	4,858
Fe P02 = DX51D	Galva.	970 ± 5	6	1	8,77	11,17	3,041	4,858



P - 500/1								
Acero	Acabado	Ancho mm	Longitud m	Espesor mm	Masa kg/m	Sección cm <sup>2</sup>	I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>
Fe P01 = DC01	Frío	500 ± 4	6	1	4,66	5,94	1,573	2,458
Fe P02 = DX51D	Galva.	500 ± 4	6	1	4,66	5,94	1,573	2,458

